

135x50 mm



ORIGINAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

BY КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ SILKY

Арт. 931-061

Type-C



100 СМ, 3 А, БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
QC 3.0, ШТЕКЕР МЕТАЛЛ, СИННИЙ

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

Арт. 931-061

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для подзарядки мобильного устройства от источника питания через порт USB. Для подзарядки от сети 110-240 В необходимо зарядное устройство с соответствующим выходом. Также кабель осуществляет передачу данных между устройствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	1 м
Питание	5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
Штекер 1	USB
Штекер 2	Type-C
Оплетка	Тканевая

На одном конце кабеля расположен штекер Type-C для подсоединения к мобильному устройству с соответствующим входом, а на другом – штекер USB для подключения к компьютеру, зарядному устройству и т. д.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования. Извлекайте кабель, только держа его за штекер. Во избежание механических повреждений или поражений эл. током не вскрывайте, не перекручивайте и не заламывайте кабель. Кабель ремонту не подлежит. Если он пришел в негодность (например, надорвалась оплетка или надломился штекер), утилизируйте его.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке берегите устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
ТОВАРА, ИЗГОТОВИТЕЛЕ,
ИМПОРТЕРЕ, А ТАКЖЕ ДАТА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СРОК СЛУЖБЫ
УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ.

