

# РОКОТ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

**Модель: ЛЭ-570**

**Арт. 692-009**



**ЛОБЗИК  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный лобзик предназначен для резки дерева, пластика и металла с помощью подходящих пильных полотен. Инструмент подходит для резки ровных и изогнутых поверхностей с углом скоса до 45°.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед использованием устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его на будущее. При передаче данного электроинструмента другим лицам передавайте также и данные инструкции.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прочитайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности.

*Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.*

**Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.**

*Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический инструмент с питанием от сети (с кабелем) или электрический инструмент с питанием от аккумулятора (без кабеля).*

## 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

### 2.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- а) Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. Загроможденные и плохо освещенные места служат причиной несчастных случаев.
- б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например вблизи горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.
- в) Не позволяйте детям и посторонним людям находиться вблизи работающего электроинструмента. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

### 2.2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- а) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не переделывайте вилку. Не используйте никакие переходники для вилок электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных вилок и соответствующих им розеток уменьшает риск поражения электрическим током.
- б) Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Риск поражения электрическим током выше, когда тело заземлено.
- в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. При попадании воды в электроинструмент увеличивается риск поражения электрическим током.
- г) Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не выключайте электроинструмент за кабель. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых предметов или движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают опасность поражения электрическим током.

д) Для работы с электроинструментом вне помещения используйте предназначенный для этого удлинительный кабель. Использование кабеля, подходящего для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если работа с электроинструментами в условиях повышенной влажности неизбежна, используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

## **2.3 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

а) При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за своими действиями и следуйте здравому смыслу. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Даже кратковременная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к тяжелым травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные средства для глаз. Использование защитных средств, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, каска и средства защиты органов слуха в соответствующих условиях уменьшает риск получения травм.

в) Не допускайте непреднамеренных запусков. Перед подключением инструмента к сети питания (или аккумулятору) и перед его переноской убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Не держите палец на выключателе при переноске электроинструментов и не включайте вилку в розетку, если электроинструмент включен. Это может привести к несчастному случаю.

г) Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные инструменты и гаечные ключи. Регулировочный инструмент или гаечный ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной травмы.

д) Не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

ж) При наличии пылеулавливающих устройств убедитесь в том, что они подключены и правильно работают. Использование пылеулавливающих устройств снижает вред, причиняемый пылью.

## **2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА**

а) Не прилагайте к электроинструменту чрезмерных усилий. Используйте подходящий для ваших задач электроинструмент. Правильно выбранный электроинструмент более эффективен и безопасен при номинальной нагрузке.

б) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен. Электроинструменты с неисправным выключателем опасны и подлежат ремонту.

в) Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите электроинструмент от сети питания и (или) аккумуляторов. Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного запуска электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступных для детей местах и не доверяйте электроинструмент лицам, не знакомым с ним и с этими инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

д) Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов. Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, наличие поломок и прочие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, перед использованием его необходимо отремонтировать. Недостаточный уход за электроинструментом является причиной многих несчастных случаев.

е) Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном состоянии. Правильно обслуживаемые и хорошо заточенные режущие инструменты меньше заклинивают и лучше контролируются.

ж) Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т. п. в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы. Использование электроинструмента для выполнения непредусмотренных операций может привести к опасным ситуациям.

## 2.5 РЕМОНТ

а) Ремонт электроинструмента должен производиться квалифицированным специалистом с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу электроинструмента.

## 3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ С МАЯТНИКОВЫМ ХОДОМ



**Если во время работы образуется пыль, используйте защитные очки и респиратор.**

- Не допускайте в рабочую зону детей и посторонних.
- Перед резкой дерева убедитесь, что на линии разреза нет никаких металлических объектов (гвоздей, винтов и т. д.). Их необходимо убрать заранее.
- Для удерживания заготовки используйте тиски или аналогичные зажимные устройства. Они гораздо лучше и безопаснее фиксируют заготовку, чем руки.
- Установите вытяжной блок или пылеулавливающее устройство.
- Убедитесь, что срезаемые части заготовки не разлетаются в произвольном направлении, а пыльное полотно не может застрять в заготовке.
- Розетки, установленные вне помещений, должны быть оснащены устройствами защитного отключения (УЗО).
- Данный лобзик можно подключать только к однофазной сети переменного тока, напряжение которой соответствует указанному на паспортной табличке устройства. Поскольку устройство имеет двойную изоляцию, его можно подключать к розеткам без защитного контакта.
- Перед подключением к источнику питания убедитесь, что переключатель питания лобзика установлен в выключенное положение.
- Не используйте инструмент для резки труб.
- Не используйте инструмент для резки заготовок, толщина которых превышает максимальную указанную глубину резки.
- Перед резкой убедитесь, что вокруг рабочей зоны достаточно пространства для удобной работы с заготовкой.
- Перед включением лобзика убедитесь, что пыльное полотно не касается заготовки.

- Не прикасайтесь к движущимся частям руками.
- Перед резкой убедитесь, что защитный прозрачный щиток установлен на лобзик и зафиксирован в закрытом положении.
- Не удаляйте опилки и стружку, пока устройство работает.
- Никогда не кладите лобзик, пока пильное полотно не остановится полностью.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь руками к пильному полотну и заготовке непосредственно после выполнения разреза.
- Перед установкой или заменой пильных полотен, а также перед выполнением любого обслуживания всегда отсоединяйте устройство от электросети.
- Всегда держите кабель питания подальше от линии резания. Следите, чтобы кабель всегда располагался подальше от устройства.
- Храните устройство в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его без предварительного инструктажа.

## 4. СПИСОК ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА

1. Защитная трубка кабеля
2. Кнопка блокировки
3. Выключатель
4. Прозрачный щиток
5. Направляющий ролик
6. Регулируемое основание
7. Ручка регулировки маятникового хода
8. Разъем для пылеулавливания



## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Удалите все упаковочные материалы.
- Удалите оставшуюся упаковку и транспортные крепления (если имеются).
- Проверьте комплектность содержимого упаковки.
- Проверьте устройство, кабель питания с вилкой и все принадлежности на наличие повреждений, полученных в ходе транспортировки.
- Храните упаковочные материалы как можно дольше до истечения гарантийного периода. После этого утилизируйте их в местном пункте сбора отходов.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Упаковочный материал — это не игрушка! Дети не должны играть с пластиковыми пакетами! Опасность удушья!**

1. Устройство
2. Руководство по эксплуатации
3. Шестигранный ключ
4. Пильное полотно
5. Адаптер

**Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, свяжитесь с поставщиком.**

## 6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 6.1 Установка прозрачного щитка



А: Прозрачный щиток

Важно! Надевайте защитные очки.

### 6.2 Замена пильного полотна



Разблокировка пильного полотна.

Открутите винты против часовой стрелки.

Установите пильное полотно в паз до упора и затяните два винта удерживающего зажима.



**Важно! Убедитесь, что пильное полотно правильно установлено в прорези ролика и пазе.**

### 6.3 Функция маятникового хода

Четыре уровня маятникового хода пильного полотна позволяют оптимально регулировать скорость, мощность и траекторию резки для конкретного обрабатываемого материала.

При каждом движении вниз пильное полотно поднимается над заготовкой. Это способствует отводу пыли, уменьшает нагрев при трении и увеличивает срок службы пильного полотна.

Чем меньше уровень маятникового хода, тем чище будет поверхность резки.

Уровень 0: без маятникового хода, для тонких материалов.

Уровень I: с небольшим маятниковым ходом, для более толстых материалов.

Уровень II: со средним маятниковым ходом, для твердых материалов.

Уровень III: с сильным маятниковым ходом, для быстрого выполнения работы.

### 6.4 Включение и выключение

Включение: нажмите и удерживайте выключатель.

Постоянная работа: заблокируйте выключатель с помощью кнопки блокировки.

Выключение: нажмите и отпустите выключатель.

## 6.5 Регулировка основания



Открутите 2 винта, чтобы наклонить основание под углом до 45° влево или вправо.

## 6.6 Советы по резке

Резка шпонированной ДСП: используйте тонкое пильное полотно.

Поместите основание на поверхность заготовки.

Начните резку с небольшим усилием.

Вырезание отверстий: если отверстие заранее не просверлено, данная операция возможна только для ДСП и дерева. Крепко прижмите основание лобзика к поверхности и начните медленно перемещать инструмент в направлении резки.

## 6.7 Удаление пыли

Лобзик оснащен разъемом для пылеулавливания. К этому разъему на задней стороне лобзика можно подключить пылесос. Если требуется специальный адаптер, обратитесь к производителю пылесоса

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/частота 220В / 50 Гц

Мощность 570 Вт

Скорость холостого хода 0-3000 об/мин

Глубина пропила в дереве 80мм

Глубина пропила в металле 10мм

Маятниковый режим да

Угол пропила 0-45

## 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА

Далее приведены показатели уровня шума, измеренные в соответствии с применимыми стандартами.

Уровень звукового давления  $L_pA$  86,8 дБ (А)  $K=3$  дБ (А)

Уровень звуковой мощности  $L_wA$  97,8 дБ (А)  $K=3$  дБ (А)

**ВНИМАНИЕ! Используйте средства защиты органов слуха, если звуковое давление превышает 85 дБ (А).**

Уровень вибрации  $a_{h,B}=10,988$  м/с<sup>2</sup>  $K=1,5$  м/с<sup>2</sup>

Резка досок  $a_{h,B}=9,519$  м/с<sup>2</sup>  $K=1,5$  м/с<sup>2</sup>

Резка металлических листов  $a_{h,M}=8,293$  м/с<sup>2</sup>  $K=1,5$  м/с<sup>2</sup>

## 9. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

- Если после длительного использования инструмент нуждается в замене, не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. Его следует утилизировать безопасным для окружающей среды способом.
- Неисправные электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Сдавайте их на переработку там, где это доступно. Информацию о переработке можно получить в местных органах власти или у торгового представителя.

**ВНИМАНИЕ!** Данное устройство маркировано символом, указывающим на утилизацию электрических и электронных отходов. Это означает, что данное устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдать на утилизацию в пункт сбора отходов в соответствии с европейской директивой об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин. Затем устройство будет переработано или ликвидировано в целях снижения влияния на окружающую среду. Электрическое и электронное оборудование представляет потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей из-за наличия опасных веществ.

## 10. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Этот инструмент не требует никакого специального обслуживания. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от грязи с помощью сухой ткани. Не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента. Не используйте для очистки устройства бытовую химию, например скипидар или пятновыводители.
- Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно).
- Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен заменить изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист.

## СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 5 лет. Импортёр в РФ: ИП Стариков А.В., 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277. Импортёр в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17.  
Производитель: Нингбо Сиечен Пауэр Тулс Ко., ЛТД.  
Адрес: No.2 Интан Род, Чун Ху Таун, Фенгхуа, Чжэцзян, КНР.  
Дата изготовления на упаковке.



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. На продукцию предоставляется гарантия сроком 1 год, считая от даты покупки. При покупке инструмента выписывается гарантийный талон (обязательно указываются дата продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочие поля). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантийного срока.
2. В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:
  - Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
  - Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.
3. **Гарантия не распространяется:**
  1. На механические повреждения (трещины, сколы, и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
  2. На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации, применения инструмента не по назначению, а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109-87. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.
  3. На быстроизнашивающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, платформы, шины) и расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры, смазку и т. п.), за исключением случаев механических повреждений вышеперечисленных изделий, произошедших вследствие гарантийной поломки электроинструмента;
  4. Естественный износ инструмента или его деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);
  5. На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт;
  6. На инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также, если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантийном талоне;
  7. На профилактическое обслуживание электроинструмента, например, чистку, промывку, смазку.
4. Неисправные узлы инструментов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса. Заменяемые детали переходят в собственность Службы сервиса.
5. Бытовой тип инструмента подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в месяц, при этом через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10-15 минут. Использование инструмента вопреки этому условию является нарушением правил надлежащей эксплуатации (данное условие не распространяется на насосы, генераторы, зарядные устройства и аналогичное оборудование). Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия - 5 лет.
6. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны. Приобретенный Вами инструмент может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия эксплуатации. Приносим извинения за причиненные этим неудобства.

## ПРИЛОЖЕНИЕ. Выдержка из ГОСТ 12.2.013.0-91

«Машины ручные электрические: Общие требования безопасности и методы испытаний»

1. **Машина класса I** — машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, при которых доступные токопроводящие части соединены с защитным (заземляющим) проводом сети таким образом, что не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции.

### Примечания:

1. Для машин, предназначенных для использования с гибким кабелем или шнуром, должен быть предусмотрен защитный провод, являющийся частью гибкого кабеля или шнура.

2. Машины класса I могут иметь части с двойной или усиленной изоляцией либо части, работающие при безопасном сверхнизком напряжении.

2. **Машина класса II** — машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, такими как двойная и усиленная изоляция, и которая не имеет защитного провода или защитного контакта заземления.

**Машина класса II** может быть отнесена к одному из следующих типов:

1. машина, имеющая прочный, практически сплошной кожух из изоляционного материала, который покрывает все металлические части, за исключением небольших деталей, таких как щитки, винты и заклепки, которые изолированы от частей под напряжением изоляцией, эквивалентной по крайней мере усиленной изоляции; такую машину называют машиной класса II с изоляционным кожухом;

2. машина, имеющая практически сплошной металлический кожух, в которой повсюду применена двойная изоляция, за исключением деталей, где применена усиленная изоляция, так как применение двойной изоляции практически невыполнимо; такую машину называют машиной класса II с металлическим кожухом;

3. машина, представляющая комбинацию типов 1 и 2.

3. **Машина класса III** — машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают путем ее питания безопасным сверхнизким напряжением и в которой не возникают напряжения больше, чем безопасное сверхнизкое напряжение.

### Примечание:

Машины, предназначенные для работы при безопасном сверхнизком напряжении и имеющие внутренние цепи, работающие при напряжении, которое не является безопасным сверхнизким напряжением, не включены в настоящую классификацию и являются предметом дополнительных требований.

4. При работе машиной класса I следует применять индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т.п.), за исключением случаев, указанных ниже. Допускается производить работы машиной класса I, не применяя индивидуальных средств защиты, в следующих случаях, если: машина, и притом только одна, получает питание от разделительного трансформатора; машина получает питание от автономной двигатель-генераторной установки или от преобразователя частоты с раздельными обмотками; машина получает питание через защитно-отключающее устройство.
5. Машинами классов II и III разрешается производить работы без применения индивидуальных средств защиты.
6. Запрещается эксплуатировать машины, не защищенные от воздействия капель или брызг, не имеющие отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), в

условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя.

7. При каждой выдаче машины следует проводить: проверку комплектности и надежности крепления деталей; внешний осмотр: исправность кабеля (шнура); его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность; проверку четкости работы выключателя; проверку работы на холостом ходу. У машин класса I, кроме того, должна быть проверена исправность цепи заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом штепсельной вилки).
8. **Запрещается:**  
Заземлять машины классов II и III; подключать машины класса III к электрической сети общего пользования через автотрансформатор, сопротивление или потенциометр; вносить внутрь котлов, резервуаров трансформаторы и преобразователи частоты.
9. При эксплуатации машин необходимо соблюдать все требования инструкции по их эксплуатации, бережно обращаться с ними, не подвергать их ударам, перегрузкам, воздействию грязи, нефтепродуктов. Машины, незащищенные от воздействия влаги, не должны подвергаться воздействию капель и брызг воды или другой жидкости.
10. Кабель (шнур) машины должен быть защищен от случайного повреждения (например, кабель следует подвешивать). Непосредственное соприкосновение кабеля (шнура) с горячими и масляными поверхностями не допускается.
11. Машина должна быть отключена выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети заклинивания движущихся деталей и т.п.).
12. Машина должна быть отключена от сети штепсельной вилкой: при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке; при переносе машины с одного рабочего места на другое; при перерыве в работе; по окончании работы или смены.
13. Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях и перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также производить другие работы, при выполнении которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и установок, следует после отключения этих проводов и установок от источников питания. При этом должны быть приняты меры по предупреждению ошибочного появления на них напряжения.
14. Запрещается: оставлять без надзора машину, присоединенную к питающей сети; передавать машину лицам, не имеющим права пользоваться ею; работать машинами с приставных лестниц; натягивать и переключать кабель (шнуры), подвергать их нагрузкам (например, ставить на них груз); превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте машины; снимать с машины при эксплуатации средства виброзащиты и управления рабочим инструментом.
15. Запрещается эксплуатировать машину при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки; повреждения крышки щеткодержателя; нечеткой работы выключателя; искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности; вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов; появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; появления стука; поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении; повреждение рабочего инструмента.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Лобзик и упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при использовании лобзика. Упаковку и упаковочные материалы лобзика следует сдавать для переработки.

- Данный лобзик изготовлен из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, при прекращении использования лобзика и непригодности к дальнейшей эксплуатации, это изделие подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.
- Утилизация лобзика и комплектующих деталей заключается в полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Упаковку лобзика следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.8.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

## ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Инструмент следует хранить при комнатной температуре, в сухом месте, вне досягаемости детей и домашних животных.

## ДЕЙСТВИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКОМ ОТКАЗЕ

Перечень критических отказов и действия персонала в случае критического отказа приведен в таблице ниже. Критический отказ - отказ машины и (или) оборудования, возможными последствиями которого является причинение вреда жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений;

| Вид критического отказа                          | Действие                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Повышенное искрение коллектора электродвигателя. | Обратиться в сервисный центр. |
| Появление постороннего шума.                     | Обратиться в сервисный центр. |

## КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

В таблице ниже приведены критерии предельных состояний инструмента (признаки неисправности). При появлении этих признаков изделие может быть признано достигшим «предельного состояния» - состояния машины и (или) оборудования, при котором их дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление их работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

Для подтверждения этого состояния оборудование должно быть предоставлено в авторизованный сервисный центр для диагностики.


## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность                                                            | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                    | Действия по устранению                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изделие не включается.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нет напряжения в сети.</li> <li>• Неисправен выключатель или иной электронный компонент.</li> <li>• Полный нанос щеток.</li> <li>• Неисправен двигатель.</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте напряжение в сети.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.</li> </ul> |
| Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Низкое напряжение сети.</li> <li>• Износ щеток.</li> <li>• Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя.</li> <li>• Неисправен выключатель или иной электронный компонент.</li> <li>• Заклинивание в механизме.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте напряжение в сети.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.</li> </ul> |
| Результат пиления неудовлетворительный.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Частота вращения и тип пилки не соответствуют выполняемой работе или обрабатываемому материалу.</li> <li>• Использование маятникового хода.</li> <li>• Повышенное усилие подачи изделия (вызывает увод пилки).</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройте изделие согласно выполняемой работе.</li> <li>• Отключите маятниковый ход или уменьшите его ступень.</li> <li>• Снизьте усилие подачи.</li> </ul>                                                                             |
| Изделие остановилось при работе.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Закусывание или зажим пилки.</li> <li>• Полный износ щеток.</li> <li>• Заклинивание механизма.</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Освободите пилку.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.</li> </ul>                                                                            |

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность          | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Действия по устранению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изделие перегревается. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Чрезмерно интенсивный режим работы, слишком быстрая подача инструмента, чересчур твердая или большой толщины заготовка.</li> <li>• Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия.</li> <li>• Недостаток смазки, заклинивание механизма.</li> <li>• Сгорела обмотка или обрыв в обмотке.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Измените режим работы, снизьте скорость подачи, уменьшите частоту хода полотна.</li> <li>• Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.</li> <li>• Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.</li> </ul> |

## ВЗРЫВ СХЕМА



на ремонт электроинструмента. Действителен при заполнении

|                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование, модель                                                                                                                         |  |
| Серийный номер изделия                                                                                                                       |  |
| Представитель ОТК                                                                                                                            |  |
| Наименование и штамп<br>торговой организации                                                                                                 |  |
| Дата продажи                                                                                                                                 |  |
| Продавец                                                                                                                                     |  |
| С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею. |  |
| Подпись покупателя                                                                                                                           |  |

-----  
Корешок талона на гарантийный ремонт электроинструмента

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Наименование, модель   |                                 |
| Серийный номер изделия |                                 |
| Принят                 | "        "        _____ 20__ г. |
| Исполнитель            |                                 |

## Заполняет ремонтное предприятие

Наименование и адрес предприятия \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_

М. П.

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(Должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

-----

на ремонт электроинструмента. Действителен при заполнении

|                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование, модель                                                                                                                         |  |
| Серийный номер изделия                                                                                                                       |  |
| Представитель ОТК                                                                                                                            |  |
| Наименование и штамп<br>торговой организации                                                                                                 |  |
| Дата продажи                                                                                                                                 |  |
| Продавец                                                                                                                                     |  |
| С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке инструмента претензий не имею. |  |
| Подпись покупателя                                                                                                                           |  |

-----  
Корешок талона на гарантийный ремонт электроинструмента

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Наименование, модель   |                                 |
| Серийный номер изделия |                                 |
| Принят                 | "        "        _____ 20__ г. |
| Исполнитель            |                                 |

## Заполняет ремонтное предприятие

Наименование и адрес предприятия \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_

М. П.

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(Должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

-----

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

# **РОКОТ**

**Благодарим за Ваш выбор!**

**ИНСТРУМЕНТ «РОКОТ»  
Ваш надежный партнёр  
в быту и строительстве!**